

Alcon ALHEAT Serviceeftersyn på halmfyr - SVERIGE

Hvorfor et serviceeftersyn?

- Bedre driftssikkerhed til glæde for din produktion og familie.
- Du forlænger levetiden på dit halmfyr.
- Bedre forbrænding og dermed bedre økonomi.

Dem kan du møde



Morten



Lars

DKK 1.980,-

Alla kunder vi besöker i Sverige delas solidariskt kring resekostnader, transporter, bro, färja, hotell och kost.

Alcon ALHEAT försöker minimera dessa kostnader genom att hitta fler kunder i samma område som vill ha service

Serviceeftersyn

Med et Alcon ALHEAT Serviceeftersyn er du sikret at dit halmfyr kører optimalt. Du får en nøje gennemgang, hvor en specialist kontrollerer halmfyrets drift, samt dets generelle tilstand.



ALCON
ALHEAT

Ole Rømers Vej 10
DK-8670 Låsby
Tlf.: (+45) 8666 2044
Email: info@alconalheat.dk
Web: www.alcon.nu

Alcon ALHEAT Serviceeftersyn på halmfyr - SVERIGE

Det får du

BESKRIVELSE

Kontrol af blæser og pumpe	✓
Kontrol af brændkammer og ildfaste sten	✓
Kontrol af låge, slanger, pakning og gummilæbe	✓
Kontrol af røgtemperaturføler, iltsonde og konvertere	✓
Kontrol af spjældmotorer og prøvestart af kedel	✓
Kontrol af computerstyring og kontaktorer	✓
Kontrol af dysernes luftflow	✓
Smøring af døre, hængsler og lejre	✓
Visuel kontrol af tilstand på rørbatteri, skorsten og faldsikring	✓
Gratis telefonsupport i åbningstiden	✓
Service rapport	✓

Mulige tilvalg

BESKRIVELSE

Punkt scanning af brændkammer	DKK 595,-
-------------------------------	-----------

Det med småt

Betingelser:	Alcon ALHEAT's salgsbetingelser.
Priser:	Prisen er ekskl. fejlfinding og timeløn til udskiftning af komponenter i forbindelse med serviceeftersynet.
Udgangspunkt:	Prisen tager udgangspunkt i kunder med halmfyr i Sverige, for anlæg uden chokblaster og andet specialudstyr.



Ole Rømers Vej 10
DK-8670 Låsby
Tlf.: (+45) 8666 2044
Email: info@alconalheat.dk
Web: www.alcon.nu